

**Incidente occorso all'aeromobile Piper PA-28 Archer II marche di identificazione I-PIDR, presso Forcella di Valmaggione (TN) il 28 dicembre 2022.**



**Vista del relitto durante le operazioni di rimozione.**

**Raccomandazione ANSV-9/900-22/1/A/23**

**Tipo della raccomandazione:** -.

**Motivazione:** l'attività di volo effettuata subito dopo il conseguimento della PPL(A) – a prescindere che questa venga effettuata per diporto o per la esigenza di effettuare *hour building* – non è esente da criticità, in quanto il neopilota ha, al proprio attivo, una esperienza minima.

**Destinatario:** ENAC.

**Testo:** l'ANSV raccomanda di valutare la possibilità di sensibilizzare, con le modalità ritenute più idonee, le organizzazioni dove operino neopiloti sulla opportunità di monitorare con attenzione l'attività di volo degli stessi, coadiuvandoli nella corretta valutazione e mitigazione dei rischi in relazione ai profili di missione e alle contingenti condizioni ambientali.